


# R4 通学路対策箇所図 (笈川小学校)

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の1/25,000地形図を複製したものです。(承認番号 平16東復 第26号)

平成十六年六月調製



**上田谷地地区(新規)**  
 ・草木が生い茂り、登校の妨げとなっており危険である。



<対策メニュー>  
 ・草木の除草

**5 湯川北 IC**  
 ・交通量が多く速度上げて車両が通過するため危険である。



<対策メニュー>  
 ・登口、降口への信号機の設置

**1 松川交差点**  
 ・交通量が激しく、車のすれ違いにより危険である。



<対策メニュー>  
 ・村道への信号機等の設置  
 ・注意喚起の看板の設置

**2 笈川小学校前**  
 ・速度上げて車両が通過するため危険である。



<対策メニュー>  
 ・県道へのドット線の設置  
 ・制限速度(50km)の設定

**6 笈川地区**  
 ・通学路の路肩の崩れがあり、危険である。



<対策メニュー>  
 ・防護柵の設置。

**3 湯川中学校前**  
 ・速度上げて学校前を車両が通過するため危険である。



<対策メニュー>  
 ・県道へのドット線の設置  
 ・制限速度(50km)の設定

**4 米丸地区**  
 ・北側に歩道がないため、歩行者が危険である。



<対策メニュー>  
 ・歩道の設置

**対策箇所**

	通学路(学校指定)
	要対策箇所

1 : 25,000




株式会社 写測 調製  
 TEL (022) 262-2727 (代)

湯川村役場

# R4 通学路対策箇所図 (勝常小学校)

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の1/25,000地形図を複製したものです。(承認番号 平16東複 第26号)」

平成十六年六月調製



**7 中台地区**  
 ・車両が速度を出して通行するので、危険である。

<対策メニュー>  
 ・横断歩道の設置  
 ・制限速度の設定

**9 下扇田地区**  
 ・道路事情により、見通しが悪く危険である。

<対策メニュー>  
 ・カーブミラーの設置  
 ・区画線やドット線の設置

**14 穂花・下樽川地区**  
 ・横断歩道がなく、道幅が狭く危険である。

<対策メニュー>  
 ・横断歩道の設置  
 ・注意喚起の看板の設置

**北田地区(新規)**  
 ・防雪柵の間から、雪だまりが道路まではみ出し、危険である。

<対策メニュー>  
 ・雪だまりの道路へのはみ出し防止

**8 勝常地区**  
 ・屋根の雪雪崩により、村道の通行を妨げるので、危険である。

**13 石伏地区**  
 ・道路幅がせまく、見通しが悪いため危険である。

<対策メニュー>  
 ・一時停止プリントを設置

**五丁ノ目地区(新規)**  
 ・防雪柵が道路から離れており、防雪ができておらず、危険である。

<対策メニュー>  
 ・雪だまりの道路へのはみ出し防止

**11 佐野地区**  
 ・国道を通る車両の交通量が多いため、危険である。

<対策メニュー>  
 ・信号機の設置  
 ・横断歩道の設置

**12 三島地区**  
 ・変形T字路のため見通しが悪く、危険である。

<対策メニュー>  
 ・カーブミラーの設置  
 ・指導停止線等の塗り直し

**10 佐野地区**  
 ・車両が速度を出して通行する、一時停止をしないため、危険である。

<対策メニュー>  
 ・指導停止線等の塗り直し  
 ・グリーンラインを設置 (新規)

対策箇所	
	通学路(学校指定)
	冬期間通学路(堂畑)
	要対策箇所

1 : 25,000

株式会社 写測 調製  
 TEL (022) 262-2727 (代)

湯川村役場