

H30 通学路対策箇所図 (笈川小学校)

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の1/25,000地形図を複製したものです。(承認番号 平16東復 第26号)」

平成十六年六月調製



① 浜崎 (継続)
 ・道路幅がせまく、見通しが悪いため危険である。

＜対策メニュー＞
 ・通学路を示す看板を移設

＜対策状況 (改善済)＞
 ・通学路を示す看板を設置。

＜対策状況 (改善済)＞
 ・路面に減速表示を設置。

② 桜づつみ (継続)
 ・道路幅がせまく、見通しが悪いため危険である。

＜対策メニュー＞
 ・「集落内徐行」看板の設置

④ 笈川 (新規)
 ・通学路に深い側溝があり、危険である。

＜対策メニュー＞
 ・取外し可能なガードレールの設置 ※対応不可

③ 松川・高瀬 (継続)
 ・交通量が激しく、車のすれ違いにより危険である。

＜対策メニュー＞
 ・時差式信号機等の設置

⑥ 笈川 (継続)
 ・速度上げて学校前を車両が通過するため危険である。

＜対策メニュー＞
 ・速度規制の対策を行う。

⑤ 笈川 (継続)
 ・速度上げて車両が通過するため危険である。

＜対策メニュー＞
 ・速度規制の対策を行う。

笈川小学校

対策箇所	
①	浜崎
②	桜づつみ
③	松川・高瀬
④	笈川
⑤	
⑥	
■■■■■■ 通学路(学校指定)	
● 要対策箇所	

1 : 25,000




株式会社 写測 調製
 TEL (022) 262-2727 (代)

湯川村役場

H30通学路対策箇所図（勝常小学校）

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の1/25,000地形図を複製したものです。（承認番号 平16東複 第26号）」

平成十六年六月調製



③ 中台（継続）
 ・車が速度を出して通行するので、危険である。

<対策メニュー>
 ・横断歩道の設置

<対策状況（改善済）>
 ・注意喚起の看板を設置。
 ・一時停止用のプリントを設置。

④ 石伏（継続）
 ・道路幅がせまく、見通しが悪いので危険である。

<対策メニュー>
 ・地区の南北に「飛び出し注意」等の看板を設置

① 佐野（継続）
 ・交通量が激しく、車のすれ違いにより危険である。

<対策メニュー>
 ・歩行者用信号機の設置

② 三島（新規）
 ・車の交通量が多く、横断が危険である。

<対策メニュー>
 ・通学路を知らせる看板の設置

対策箇所	
①	佐野
②	三島
③	中台
④	石伏
	通学路(学校指定)
	冬期間通学路(堂畑)
	要対策箇所

1 : 25,000



株式会社 写測 調製
 TEL (022) 262-2727 (代)

湯川村役場