


R1 通学路対策箇所図 (笈川小学校)

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の1/25,000地形図を複製したものです。(承認番号 平16東復 第26号)」

平成十六年六月調製



② 笈川 (継続)
 ・通学路に深い側溝があり、危険である。



<対策メニュー>
 ・水路の反対側へ歩行者専用道を設置。

① 松川・高瀬 (継続)
 ・交通量が激しく、車のすれ違いにより危険である。



<対策メニュー>
 ・時差式信号機等の設置
 ・横断歩道の移設

③ 笈川 (継続)
 ・速度上げて車両が通過するため危険である。



<対策メニュー>
 ・速度規制の対策を行う。

④ 笈川 (継続)
 ・速度上げて学校前を車両が通過するため危険である。



<対策メニュー>
 ・速度規制の対策を行う。

⑤ 米丸 (新規：追加)
 ・北側に歩道がないため、歩行者が危険である。



<対策メニュー>
 ・歩道の設置

対策箇所	
①	松川・高瀬
②	笈川
③	
④	米丸
⑤	
 通学路(学校指定)	
 要対策箇所	

1 : 25,000




株式会社 写測 調製
 TEL (022) 262-2727 (代)

湯川村役場

R1 通学路対策箇所図 (勝常小学校)

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の1/25,000地形図を複製したものです。(承認番号 平16東復 第26号)」

平成十六年六月調製



③ 中台 (継続)
 ・車が速度を出して通行するので、危険である。

<対策メニュー>
 ・横断歩道の設置

⑤ 下扇田 (新規:追加)
 ・道路事情により、見通しが悪く危険である。

<対策メニュー>
 ・カーブミラーの設置
 ・区画線やドット線の設置

④ 勝常 (新規:追加)
 ・屋根の雪雪崩により、村道の通行を妨げるので、危険である。

<対策メニュー>
 ・持ち主へ雪崩止め設置を通知。

① 佐野 (継続)
 ・交通量が激しく、車のすれ違いにより危険である。

<対策メニュー>
 ・歩行者用信号機の設置
 ・一時停止線等の塗り直し

<対策状況 (改善済)>
 ・国道にドット線を設置
 ・国道に「交差点注意」表示設置

② 三島 (継続)
 ・車の交通量が多く、横断が危険である。

<対策メニュー>
 ・「徐行」「減速」の表示

対策箇所	
①	佐野
②	三島
③	中台
④	勝常
⑤	下扇田
	通学路(学校指定)
	冬期間通学路(堂畑)
	要対策箇所

1 : 25,000



株式会社 写測 調製
 TEL (022) 262-2727 (代)

湯川村役場