

平成27年度 湯川村通学路安全対策一覧表

学校名	No	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	学校(PTA)による要望	改善依頼	行政等による対応策	対応状況	道路管理者による対応策	対応状況	警察による対応策	対応状況
箕川小学校	1	浜崎地内	危険を促す看板・標識がない。	危険回避の看板設置	継続	交通の障害にならないよう、浜崎区入口(南側)に「通学路につき徐行」の看板設置を検討。(総務課)	検討中				
	2	桜つつみ地内	踏切や道路の幅が狭い。	道路(村道)の出口の幅の拡張	継続			道路(村道)の拡張工事を実施予定。(平成28年3月31日までの工期)(産業建設課)	対応済(H28.3.30完了)		
	3	松川団地・高瀬地内	国道横断の歩行者用押しボタン信号しかない。村道横断のための信号がなく危険である。	村道横断のための信号の設置 注意喚起の看板の設置	継続					継続的に信号機設置の要望。(警察署)	他の対応策を検討
	4	米丸地内	カーブミラーが曲がって割れているため、対向車の確認ができず危険である。	カーブミラーの取替	継続	カーブミラーの取替(総務課)	対応済(H28.12完了)				
	5	西八日町地内	縦貫道東側の用水路(側溝)のふたがないので危険である。また、直角の道路なので、対向車及び人を確認しにくい。	側溝のふたの設置 カーブミラーの設置	継続	通学路指定外区域のためカーブミラー設置の必要性を検討。(総務課)	設置不要	(通学路指定区域外箇所)雪捨て場のため、側溝ふたの設置の代わりに危険回避の看板設置を検討。また、各学校において注意喚起を行う。	注意喚起実施済み		
勝常小学校	1	上樽川地内	止まれの標識や徐行の標識が無いため、注意せずに車が通過する。	止まれの標識や徐行の標識の設置	継続	交通の障害にならない箇所に「通学路につき徐行」の看板の設置を検討。(総務課)	検討中				
	2	堂畑地内	徐行を促す看板が無い。カーブミラーが見えにくい。	看板の設置 カーブミラーの角度調整又は取替	継続	カーブミラーの角度調整及び汚れて見えないミラーの取替を検討。(総務課)	対応済(H28.12完了)				
	3	佐野地内	県道の交通量が多く、速度の速い車両が多いので危険である。	歩行者用押しボタン式信号機の設置	継続					歩行者用押しボタン式信号機の設置を検討。(警察署)	要望中
	4	中台地内	県道上下線とも車両を確認しにくい。	速度減速等の看板の設置 樹木の伐採・剪定	継続	通学路の変更を検討。(教育委員会・勝常小)	対応済(実施中)				